

Załącznik Nr 5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁĄCZY

- 1. Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, firmy RADPOL lub LOGSTOR z klejem i masą butylową.**

Kompletne złącze termokurczliwe powinno zawierać:

- 1.1. mufę termokurczliwą
- 1.2. piankę
- 1.3. podtrzymki sygnalizacji alarmowej
- 1.4. złączki sygnalizacji alarmowej
- 1.5. lut twardy (na całe zadanie)
- 1.6. pasta lutownicza (na całe zadanie)
- 1.7. korki zaślepiające